

Investor: **Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika**

Adres: **Szkolna 19, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Obiekt: **Kościół pw. św. Stanisława**

Przedmiar prac remontowo-konserwatorskich przy organach w kościele Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim

I. Pomocniczy przedmiar robót: Konserwacja szafy organowej.

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość
I.	Remont konserwatorski prospektu organowego- szafa Konserwacja elementów gładkich-monochromia: -demontaż elementów ruchomych -oczyszczenie z wtórnych nawarstwień -impregnacja przeciw drewno jadom oraz wzmacniająca -konserwacja warstw monochromii (fladowanie)	m2	39,76
II.	Konserwacja elementów złożonych : -oczyszczenie -gruntowanie -wykonanie złączenia	m2	9,93
III.	Dokumentacja konserwatorska	kpl	1,00

II. **Pomocniczy przedmiar robót: Remont mechanizmu organowego**

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość
I	a) Klawiatura manuału – wymiana okładzin na klawiszach chromatycznych i diatonicznych, garnierowanie, wymiana sztyftów, wymiana filców b) Klawiatura pedału – czyszczenie, wymiana nakładek klawiszy, wymiana sprężyn, wymiana filców	Kpl.	1,00
II.	Czyszczenie, odrobaczanie, pełna wymiana skór, regulacja ciśnienia	kpl	1,00
III.	Zakup nowego wentylatora oraz montaż w zabudowie akustycznej przy miechu	kpl	1,00
IV.	Czyszczenie, odrobaczanie, impregnacja, wymiana sprężyn, wymiana pulpetów, wymiana skór pod listwami rejestrowymi, oskórowanie klap, wymiana elementów uszkodzonych przez szkodniki drewna	kpl	1,00
V.	Wymiana drutów przy abstraktach, wymiana osi na wałkach, wymiana kątowników, wymiana elementów drewnianych uszkodzonych przez szkodniki, wymiana muterek skórzanych, regulacja	kpl	1,00
VI	Czyszczenie, odrobaczanie, wymiana uszkodzonych piszczałek, wymiana skór na szpuntach, wymiana wsporników dla piszczałek	kpl	1,00
VII	Mycie, prostowanie korpusów i nóg, lutowanie, polerowanie piszczałek prospektowych, naprawa stroików	kpl	1,00
VIII.	Intonacja i strojenie całego instrumentu	kpl	1,00
IX.	Dokumentacja konserwatorska	Kpl.	1,00